


MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y

NÚMERO OFICIAL 2020-2024



SAFETY

FOLIO:

001455

TIZAYUCA, HGO. A 24 DE AGOSTO DE 2023.

ESTADO DEL PREDIO:

FINCADO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

HABITACIONAL

PLANTA BAJA SUPERFICIE: 47.56 M²

AL NOROESTE: EN UN TRAMO

1- 4.275 M, LINDA CON COCHERA Y JARDIN DE LA VIVIENDA D DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

AL SURESTE: EN UN TRAMO

1- 11.00 M, LINDA CON VIVIENDA C DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

AL SUROESTE: EN UN TRAMO

1- 4.275 M, LINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO LOTE NO. 8

AL NOROESTE: EN UN TRAMO

1- 11.00 M, LINDA CON VIVIENDA A DEL SUBLOTE 4 DEL LOTE NO. 9

PLANTA ALTA SUPERFICIE: 34.99 M²

AL NORESTE: EN DOS TRAMOS

1- 2.50 M, LINDA CON VACIO DE COCHERA Y JARDIN DE LA VIVIENDA D DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

2- 1.70 M, LINDA CON VACIO DE COCHERA Y JARDIN DE LA VIVIENDA D DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

AL SURESTE: EN DOS TRAMOS

1- 8.475 M, LINDA CON LA PLANTA ALTA DE VIVIENDA C DEL SUBLOTE NO. 5 DEL LOTE NO. 9

2- 0.30 M, LINDA CON VACIO DE COCHERA Y JARDIN DE LA VIVIENDA D DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

AL SUROESTE: EN DOS TRAMOS

1- 1.35 M, LINDA CON EL VACIO DEL PATIO DE SERVICIO Y PATIO POSTERIOR DE LA VIVIENDA D DEL

SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

2- 2.85 M, LINDA CON EL VACIO DE PATIO DE SERVICIO Y PATIO POSTERIOR DE LA VIVIENDA D DEL

SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 09

AL NOROESTE: EN DOS TRAMOS

1- 8.30 M, LINDA CON PLANTA ALTA DE LA VIVIENDA A DEL SUBLOTE NO. 4 DEL LOTE NO. 9

2- 0.475 M, LINDA CON VACIO DE PATIO DE SERVICIO Y JARDIN POSTERIOR DE LA VIVIENDA D DEL SUBLOTE 5 DEL

LOTE NO. 9

COCHERA/ JARDIN, SUPERFICIE 21.37 M²

AL NORESTE: EN UN TRAMO

1- 4.275 M, LINDA CON BANQUETA DE USO COMUN DE LOTE NO. 9

AL SURESTE: EN UN TRAMO

1- 5.00 M, LINDA CON COCHERA Y JARDIN DE LA VIVIENDA C DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

AL SUROESTE: EN UN TRAMO

1- 4.275 M, LINDA CON VIVIENDA D DEL SUBLOTE 5 DEL LOTE NO. 9

AL NOROESTE: EN UN TRAMO

1- 5.00 M, LINDA CON COCHERA Y JARDIN DE LA VIVIENDA A DEL SUBLOTE 4 DEL LOTE NO. 9

AREA EXCEDENTE

SUPERFICIE: _____

AL NORESTE: _____

AL SURESTE: _____

AL SUROESTE: _____

AL NORESTE: _____

NÚMERO DE METROS DE ALINEAMIENTO: A 5.50 METROS DEL EJE DE LA VIALIDAD AL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO.

PROPIETARIO: CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V

CALLE: FUENTE MOLANGO No.: 2 MANZANA: 16 LOTE: 9 SUBLOTE: 5 - D.

FRAC. COMUNIDAD, COLONIA: FRACCIONAMIENTO FUENTES DE TIZAYUCA II CIUDAD: TIZAYUCA, HGO.

ESTA DIRECCIÓN HA SEÑALADO EL NÚMERO OFICIAL 2 PARA LA ENTRADA AL PREDIO CUYA UBICACIÓN SE SEÑALA ARRIBA.

TIZAYOCAN

Palacio Municipal s/n,
Col. Centro,
Tizayuca, Hidalgo
CP 43800
Tel. 779 7962 778
@TizayucaMpio
tizayuca.gob.mx

DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS IRVING BARRIOS ALZAMAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ARQ. FABIAN MIGUEL ANGEL

SALAMANCA PÉREZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA DEL PROPIETARIO

Elaborado: NAVL
Revisado: MEMS/CIRG

El presente documento se expide en términos de lo previsto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 117 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 171 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, Art. 152 inciso B, fracción IV del Bando de Policía y Gobierno de Tizayuca. La presente licencia solo se refiere a la autorización indicada, competencia de la Secretaría de Obras Públicas de Tizayuca Hidalgo, y por ningún motivo constituye una autorización para realizar un proyecto constructivo, así como permiso o modificación al uso de suelo, de igual forma no reconoce o valida la personalidad jurídica, legítima propiedad y/o tenencia de la tierra, ni tampoco es vinculante con otras autorizaciones competencia de otras autoridades, Federales, Estatales o Municipales, quienes en su caso resolverán lo conducente respecto a permisos, licencias y dictámenes entre otros. En caso de incumplimiento a estas disposiciones, este documento perderá su validez, haciéndose acreedor a las sanciones administrativas correspondientes. Esta licencia deberá mostrarla cuando sea requerido por los inspectores correspondientes.